??????? ????????


????? 1.1

?????????

تعطيل الاضاءة الحمراء تحت زر FN : سابقا زر FN كان يضئ مشيرا الى ان البطارية في وضع الشحن. تم تعطيل هذه الخاصية

لتحديث الكيبورد اعمل الاتي:

- التحديث سوف يعيد الكيبورد لوضع المصنع اذا تأكد من اخذ **باك أب**
- قم باغلاق البطارية عن طريق التأكد ان الزر اسفل **CAPS LOCK** في وضع **off**
- اشبك الكيبورد بالسلك و تأكد من وضع الكيبورد في الوضع السلكي - راجع دليل الاستخدام
- حمل التحديث م
- شغل برنامج ال
- قد تظهر لك شا



nfo ومن

ثم run anyway

- سيقوم البرنامج بتحديث الكيبورد. **ال تفصل وا تطفئ جهازك وا الكيبورد في هذا الوقت. عمل ذلك قد يؤدي الى عطب في البرمجه**
- انظر ثوان الى ان تظهر كلمة **PASS**

- بعد الانتهاء من التحديث قم بغلق البرنامج اولا ثم قم بفصل سلك اليو اس بي و من ثم شبكه مره اخرى.

لتحميل التحديث thock75_v1.1_update.exe

مراجعة #1
أنشئ بواسطة Admin 29 أغسطس 2025 04:55:52
حُدث بواسطة Admin 29 أغسطس 2025 05:18:09